T A L L I N . P I

PACIFIC .INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D' HYGIENE

TPI ALCOOL ISOPROPYLIQUE

ALCOOL ISOPROPYLIQUE

A USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

SPECIFICATIONS DE VENTE

Paramètres	unité	valeur mini	valeur maxi	Méthodes
Masse volumique 20° C	g/cm3	0,784	0,787	Aréomètre Densimètre automatique
Indice de réfraction	n^{20}	1,376	1,380	Réfractomètre
Teneur en eau	% m/m		0,1%	Karl Fischer

VALEURS TYPIQUES (données fournisseurs à titre indicatif)

Aspect : Liquide limpide incolore à odeur caractéristique
Pureté en alcool isopropylique : > 99,8% m/m
Couleur Hazen : < 10
Acidité (en acide acétique) : < 0,002% m/m
Matière non volatile : < 1 mg/100 ml
Intervalle d'ébullition (à1013hPa) : 81,8 – 83,0 °C

REMARQUES

Poids moléculaire : 60,10
Point d'éclair : 12 °C

RECOMMANDATIONS

DANGER

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P370 + P378 En cas d'incendie: utiliser ... pour l'extinction.
P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

Matériel de protection minimum recommandé	
	Gants caoutchouc nitrile type gants ménage
	Lunettes de protection à coques contre les projections de liquide.

PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :

Eviter le contact avec les yeux.
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente)
Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
Refermer l'emballage après chaque utilisation.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.